

طلاء عازل إيجابي – أساس أكريليكي

ISOLMIX – P1

SECO - 302

طريقة التطبيق :

- 1- يتم تنظيف السطح المراد عزله بشكل جيد من الزيوت و الشحوم و الغبار و كافة المواد العضوية .
- 2- يتم تطبيق الطلاء الجاهز للاستعمال بواسطة فرشاة أو رول دهان مباشرة فوق السطح المعد على طبقتين متعاكستين بدون تمديد مع مراعاة سد كافة المسامات و التشققات مع طبقة أساس أولى من المادة ممددة بالماء بنسبة 100%.
- 3- إن التجهيز الجيد للمكان المراد عزله مهم جدا للحصول على نتائج جيدة .

المنتج :

طلاء عازل ذو أساس أكريليكي يتمتع بمرونة مطاطية عالية و قدرة للتغلغل بأدق المسامات ,و يطبق على الحجر و الخرسانة و هو طلاء سائل جاهز للاستخدام مباشرة في التطبيقات الخارجية, متوفر بألوان عديدة .

مجالات الاستخدام :

يستخدم لعزل كافة الأسطح البيتونية و الأسقف المائلة و الجدران و يمكن تطبيقه فوق بلاط الموزاييك و ألواح الحديد المموج يستخدم لعزل أسطح البولي يوريثان الرغوي (الفوم) .

الميزات :

- 1- التصاق قوي جدا على السطوح .
- 2- مرونة مطاطية عالية .
- 3- مادة صديقة للبيئة .
- 4- مقاوم للعوامل الجوية القاسية .
- 5- قدرة عالية لتحمل درجات الحرارة المنخفضة و العالية .
- 6- سهولة في التطبيق .
- 7- الجفاف النهائي يتم بعد 7 – 10 أيام .

شكل المادة	سائل لزج
الزمن اللازم لتطبيق طبقة تغطية	4 ساعات كحد أدنى
المحتوى من المواد الصلبة	60
المحتوى الحبيبي من المواد الصلبة	50
الكثافة النوعية	1,25
النفاذية للماء	غير نفوذ للماء
الاستطالة	حوالي 200 % بسماكة 2 مم
أقل درجة حرارة للتطبيق	5 درجات مئوية
درجات تحمل الحرارة بعد الجفاف	+80 – -10
مقاومة ضغط الماء	< 5 م ضغط هيدروستاتيكي

التعبئة:

- سطل بلاستيكي وزن 15 كغ .
- سطل بلاستيكي وزن 5 كغ .

التغطية:

- يغطي السطل 15 كغ مساحة 30 متر مربع .
- يغطي السطل 5 كغ مساحة 15 متر مربع .

مدة الصلاحية:

سنة واحدة من تاريخ الصنع .

ملاحظات:

- يحفظ بعيدا عن أشعة الشمس و بدرجة حرارة بين 5 - 30 درجة مئوية .
- اختبار المادة يتم بعد التنفيذ و بمدة من 7-10 أيام و بحضور الجهة المستلمة و بمعرفة الجهة المنفذة .
- لا ينبغي تطبيق المادة في الأجواء التي تقل درجة حرارتها عن 5 درجات مئوية أو التي يتوقع هبوطها إلى ما دون 5 درجات مئوية خلال ساعات التنفيذ. كما لا يجب تطبيق المادة على الأسطح التي تعاني من تزايد في الرطوبة أو التي رطوبتها النسبية تزيد عن 75 % .
- ينصح باستخدام كافة الأدوات اللازمة لضمان سلامة المستخدم باستخدام كفوف خاصة و عدم اقتراب المادة من العين .